



УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
директор МБОУ СОШ №20
С.С. Дорошен-
ко

25.11.2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: 682088, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук, ул. 40 лет Победы, №7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4593,8 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 28474,1 кв.м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта – 2022 ____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2023-2032 ____.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 п. им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682089, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук ул. 40 лет Победы, №7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, организация отдыха детей в каникулярное время

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

из любого дома поселка пешком; из любого поселка района пассажирским поездом Тынды-Комсомольск-на-Амуре.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м

3.2.2 время движения (пешком) 10- 20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДЧ
6.	с нарушениями умственного развития	ПД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основ- ных категорий инвали- дов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зда- нию (участок)	ДЧ-В	1	1.1-1.2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (СГУ)	2	2.1-2.4
3	Путь (пути) движения внутри зда- ния (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	3	3.1-3.4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У,С,О)	1	1.3,33,4,1
5	Санитарно-гигиенические поме- щения	ДЧ-И (Г,У,С,О)	5	5.1-5.2
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6	6.1-6.4
7	Пути движения к объекту (от ос- тановки транспорта)	ДЧ-В	1	1.3-1.4

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной ин-фраструктуры: объект доступен для инвалидов с нарушением зрения условно, так как

требуется сопровождение; для инвалидов с нарушениями слуха объект доступен частично; для инвалидов с нарушениями умственного развития объект доступен

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается, доступ обеспечен
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий и капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2023-2030 г

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений – универсальная.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:



- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | <u>на 1 л.</u> |
| 2. Входа(входов) в здание | <u>на 1 л.</u> |
| 3. Путей движения в здании | <u>на 2 л.</u> |
| 4. зоны целевого назначения объекта | <u>на 3 л.</u> |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | <u>на 2 л.</u> |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | <u>на 1 л.</u> |

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки	<u>на 6 л.</u>
Полтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт)	<u>на 12 л.</u>
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	

Председатель комиссии:

Директор МБОУ СОШ №20  Дорошенко С.С.

Члены комиссии:

Заместитель директора МБОУ СОШ №20	<u>ЕРШОВА И.К.</u>  (Подпись)
Завхоз МБОУ СОШ №20	Ханчан О.Н.  (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ» по Верхнебуреинскому району	<u>Литвинова Н.И.</u>  (Подпись)
---	--

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности
от 25.11.2022 года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, п. Сулук ул. 40 лет Победы, №7.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Вход на территорию доступен, но площадка входа на территорию имеет порог высотой 15 см. Ширина входа 95 см.	К О С	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.1	На пути движения асфальтовое покрытие частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,04 м.	К О С	Заасфальтировать мелкие ямы на пути следования	Ремонт текущий
1.3	Автостоянка и парковка	есть			Выделено место под автостоянку	К О		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.						

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	I	1	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению после проведения ремонта вход на территорию и пути движения по территории будут доступны полностью для всех категорий МГН.

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности
от 25.11.2022 года

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, п.Сулук, ул. 40 лет Победы, №7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.	Ширина лестницы составляет 3,6 м, разделительные поручни не установлены. Краевые ступени обозначены желтыми полосами	К О С	Установка разделительных поручней, предупредительных знаков	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет					Привести в соответствие	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.1	Поверхность входной площадки частично разрушена, имеется порог высотой 18 см. Размеры площадки соответствуют требованиям.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	есть		2.1 2.2	Ширина двери 0,83м (д.б.1,2), имеет порог высотой 0,004м (д.б. 0,014).	К О С	Привести в соответствие	Ремонт
2.5	Тамбур	есть		4	Глубина тамбура 2,3м (д.б. 2,3).	К О С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,С У)	II	2.1, 2.2	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

Приложение 3
к Акту обследования
к паспорту доступности от 25.11.2022 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, п.Сулук, ул. 40 лет Победы, №7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	3 3.1	Ширина коридоров 1,32 до 1,75м (д.б. 1,5)	К	соответствие	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	6	Ширина марша лестницы 1,35м (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы сплошные.	К С О	соответствие	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Внутри здания пандусов нет	К О С	Установка пандуса с поручнями и ограждением.	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		3	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,9м (д.б. 0,9). Высота порогов составляет 0,004м (д.б. 0,014)	К О С	Ликвидировать пороги.	Ремонт текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		5 5.1 8 8.1	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21.	Ремонт текущий

ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места.
-------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,С, О)	Ш	5, 5.1,8,8.1,6	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта пути движения внутри здания будут доступны полностью для всех категорий

Приложение 4 (1)
к Акту обследования к паспорту доступности от 25.11.2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, п.Сулук, ул. 40 лет Победы, №7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	да	2	3, 3.1	Место ожидания тьютора Ширина 6,1 м, длина 8,3 м	ДЧ-И (Г,У)		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирование обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г,У,С,О)	IV	1,4,3.3,4.,	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта зона обслуживания будет доступна полностью для всех категорий МГН

Приложение 4 (2)
к Акту обследования к паспорту доступности от 25.11. 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(3)
к Акту обследования к паспорту доступности от 25.11.2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от 22.11.2022 г.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, п.Сулук, ул. 40 лет Победы, №7
Наименование объекта, адрес

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	7, 7.1	<p>Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,64м (д.б. 2,2-2,25). Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,19м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются наружу помещения. Писсуары отсутствуют.. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водо-проводный кран соответствует требованиям. Зеркало отсутствует.</p>	КОСУ	<p>Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.</p>	Технические решения невозможны

5.2	Душевая/ ванная комна- та	нет					
5.3	Бытовая ком- ната (гарде- робная)	нет					
	ОБЩИЕ тре- бования к зо- не	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информирование об обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фо- то	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С,О)	V	7,7.1,	Технические реше- ния невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату невозможно, поскольку из-за конструктивных особенностей здания проведение полной реконструкции не представляется возможным.

Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности от 25.11. 2022 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, п.Сулук, ул. 40 лет Победы, №7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	1	2.3 2.2	Имеется звонок, знаки движения, место для ожидания тьютора	Г, К, О, У		Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Имеется система оповещения о пожаре со звуковой сигнализацией	К,О, С,У		Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне.</p> <p>Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	VI	2.3 2.2	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.